e-mail: pzl@pzlmielec.com.pl
www.pzlmielec.pl

Sygn. M26/40/99/PBD

WYKAZ BIULETYNÓW
WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M-26 "ISKIERKA"

LIST OF BULLETINS
ISSUED FOR THE PZL M-26 "ISKIERKA" AIRPLANE

WYKAZ BIULETYNÓW WYDANYCH NA SAMOLOT PZL M-26 "ISKIERKA"
LIST OF BULLETINS ISSUED FOR THE PZL M-26 "ISKIERKA" AIRPLANE

Lp. It.	Nr biuletynu Bulletin No.	Biuletyn dotyczy Bulletin Description	Rodzaj biuletynu Bulletin Type	Obowiązuje na samoloty Applicability
01	E/62.001/96	Przedłużenia resursu przewodów gumowych po przekroczeniu 5-cio letniego okresu użytkowania	Eksploatacyjny	od 1APP01-01
02	K/62.002/97	Montażu tulejek na dźwigarach skrzydeł	Obowiązkowy	1AP002-01 do 1AP002-02
		Instalation of sleeves on Wing Spars	Mandatory	
03	K/62.003/97	Montażu tłumika wydechu z nagrzewnicą na samolocie M-26 "Iskierka"	Nieobowiązkowy	1AP002-01 do 1AP002-02
		Installation of Exhaust Silencer with Heater on M-26 "Iskierka" airplane	Non-mandatory	1AP002-01 thru 1AP002-02
04	K/62.04/97	Wprowadzenia tabliczek manewrów akrobacyjnych	Obowiązkowy	1AP002-01 do 1AP002-03
		Incorporation of aerobatic maneuver placard	Mandatory	1AP002-01 thru 1AP002-03
05	K/62.05/97	Montażu elektrycznego sterowania klap	Nieobowiązkowy	1AP002-01 do 1AP002-03
		Installation of Electrical Flap Control System	Non-mandatory	1AP002-01 thru 1AP002-03
06	K/62.06/98	Luzów w układzie sterowania	Obowiązkowy	1AP002-01 do 1AP002-03
		Free play in the Control System	Mandatory	1AP002-01 thru 1AP002-03
07	E/62.07/98	Uzupełnienia biuletynu Nr K/62.05/97	Nieobowiązkowy	1AP002-01 do 1AP002-03
08	K/62.08/98	Zabezpieczenia połączeń przewodu drenażowego	Nieobowiązkowy	1AP002-01 do 1AP002-06
		Protection od Drain Line connections	Non-mandatory	1AP002-01 thru 1AP002-06
09	K/62.09/98	Wymiany elementów złącznych układu sterowania	Obowiązkowy	1AP001-01; 1AP002-01 do 1AP002-06
010	E/62.10/98	Wymiany tabliczki informacyjnej na tylnej części kadłuba samolotu	Obowiązkowy	1AP001-01; 1AP002-01 do 1AP002-06
		Replacement of Data Plate on the M26 Fuselage Aft Section	Mandatory	1AP001-01; 1AP002-01 thru 1AP002-06

Lp.	Nr biuletynu	Biuletyn dotyczy	Rodzaj biuletynu	Obowiązuje na samoloty
It.	**Bulletin No.**	**Bulletin Description**	**Bulletin Type**	**Applicability**
011	E/62.11/98	Resursu samolotów M26	Serwisowy	1AP001-01; 1AP002-01 do 1AP002-06
		Service Life of M26 Aircraft	Service	1AP001-01; 1AP002-01 thru 1AP002-06
012	E/62.012/99	Modyfikacji układu wentylacji	Serwisowy	1AP002-01 do 1AP002-06
		Modification of Ventilation System	Non Mandatory	1AP002-01 thru 1AP002-06
013	E/62.013/99	Zabudowy innego typu pompy hydraulicznej	Serwisowy	1AP002-01 do 1AP002-04
		Installation of a new-model hydraulic pump	Service	1AP002-01 thru 1AP002-04
014	E/62.014/99	Zmiana ciężaru startowego w wersji akrobacyjnej (1250 kg na 1315 kg)	Serwisowy	1AP002-01 do 1AP002-06
		Modification of take-off mass from 2750 lbs to 2900 lbs)	Service	1AP002-01 thru 1AP002-06
015		Zarezerwowano- Reserved		
016	E/62.016/2003	Przedłużenia resursu przewodów gumowych po przekroczeniu 5-cio letniego okresu użytkowania	Serwisowy	Wszystkie samoloty PZL M26 „ISKIERKA” znajdujące się w eksploatacji
		Extension of Service Life of Rubber Hoses After Exceeding a 5-year Operation Life	Service	All the PZL M26 “ISKIERKA” airplanes in service
017	E/62.017/2005	Dopuszczenia płynu hydraulicznego ORLEN OIL H-515 produkcji ORLEN OIL sp. Z o.o. do eksploatacji w samolotach PZL M26 ISKIERKA	Serwisowy	Wszystkie samoloty M26 „ISKIERKA”
		Approval of ORLEN OIL H-515 hydraulic fluid produced by ORLEN OIL sp. Z o.o. for operation in PZL M26 “ISKIERKA” airplanes	Service	All the PZL M26 “ISKIERKA” airplanes in service
018	Dyrektywa Zdatności Airworthiness Directive FAA AD2005-01-19	Transponder GTX33, GTX33D, GTX330, GTX330D	Obowiązkowa	Wszystkie samoloty
			Mandatory	All a/c in service

Lp.	Nr biuletynu	Biuletyn dotyczy	Rodzaj biuletynu	Obowiązuje na samoloty
It.	Bulletin No.	Bulletin Description	Bulletin Type	Applicability
019	E/62.018/2005 Awaryjna Dyrektywa Zdatności Emergency Airworthiness Directive EASA AD No: 2006-0011-E List Serwisowy Service Letter M26/008/2007	Przegląd wręgi nr XI	Obowiązkowy	Wszystkie samoloty M26 o nr fabr. 1APP01-01, od 1AP002-01 do 1AP002-06
		Inspection of frame no XI	Mandatory	All M26 airplanes S/N 1APP01-01 and 1AP002-01 thru 1AP002-06
020	E/62.019/2006 i (and) ERRATA 1/07	Przeglądu przewodów olejowych	Serwisowy	Wszystkie samoloty M26 będące w eksploatacji
		Inspektionof oil hoses	Service	All M26 Airplanes in service
021	E/62.020/2008 and EASA AD 2008-0220 and FAA AD 2009-02-02	Przeglądu układu sterowania	Serwisowy	1APP01-01; 1AP002-01 do 1AP002-06
		Inspection of control system	Service	1APP01-01; 1AP002-01 thru 1AP002-06

OPERATION & SERVICEDOCUMENTATION DEPARTMENT
KIEROWNIK PRACOWNI EKSPLOATACJI
I DOKUMENTACJI EKSPLOATACYJNEJ

.....
Kazimierz Hyjek M.Av.Eng
e-mail: k_hyjek@pzlmielec.com.pl